




11.2 มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ด้วยวิธีมาตรฐาน (อ11)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในส่วนต่างๆ ทั้งทางด้านการรักษาและทางด้านการให้บริการน้ำดื่มตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงให้กับผู้มารับบริการและบุคลากรในคณะ ฯ ทั้งนี้ คณะได้มีแผนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม โดยการตรวจด้วยชุดทดสอบอ11 ทุกจุดบริการ ในทุกๆ 3 เดือนต่อครั้ง






 แบบฟอร์มการตรวจโกลีฟอร์มแบบคีเียว (๑11)

วัน/เดือน/ปี	จุดตรวจจุดพบ	ผลการตรวจจุดพบ		ผู้ตรวจจุดพบ	หมายเหตุ
		โกลีฟอร์มแบบคีเียว พบ	ไม่พบ		
๒๖/8/๒๒ ✓	๑. ชั้น ๑๑ หน่วยงานภายในที่ปลอดภัย ✓				
	๒. ชั้น 1 เยาวชนเรียน ✓				
	๓. ชั้น 2 OPD ✓				
	๔. ชั้น 2 คลินิกผู้สูงอายุ ✓				
	๕. ชั้น 3 คลินิกจิตเวช ✓				
	๖. ชั้น 3 คลินิกวีรสิทธิ์ ✓				
	๗. ชั้น 3 คลินิกศัลยกรรม ✓				
	๘. ชั้น 4 คลินิกจัดฟัน ✓				
	๙. ชั้น 4 คลินิกเด็ก ✓				
	๑๐. ชั้น 5 สโมสรกีฬาที่โรงเรียน ✓				
	๑๑. ชั้น 6 คลินิกกลาง ✓				
	๑๒. ชั้น 7 ห้องประชุม (จุดที่ 1) A ✓				
	๑๓. ชั้น 7 ห้องประชุม (จุดที่ 2) B ✓				
	๑๔. ชั้น 8 คลินิกทันตกรรม ✓				
	๑๕. ชั้น 9 คลินิกประวัติอยู่ในหน่วยพยาบาล ✓				
	๑๖. ชั้น 10 หน่วยงานผู้ควบคุม ✓				
	๑๗. ชั้น 11 ✓				
	๑๘. ชั้น 15 ✓				
	๑๙. ชั้น 16 ✓				
	๒๐. ชั้น 17 ✓				

ผู้ตรวจสรุปรายงาน

ทั้งนี้ หากมีการพบว่าผลคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะจะเข้าทำความสะอาดทันที และตรวจซ้ำในตู้ที่ไม่ผ่านคุณภาพ

